



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

Белов А.Н.

(подпись)

2016 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 16 от «21» ноября 2016 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская 22, 8(84651)38171 sidelkino72@mail.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

директор Калмыкова Ольга Николаевна
(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта пос. Сиделькино

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности - образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, срочное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 71 чел., вместимость 381 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее здание, двухэтажное, кирпичное, материал лестниц- бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.))

7. Количество и назначение входов - 5, один главный и 4 запасных

8. Год постройки - 1971

9. Год последней реконструкции - _____

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 16 от «21» ноября 2016 г. ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская 22, 8(84651)38171 sidelkino72@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

директор Калмыкова Ольга Николаевна

(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта пос. Сиделькино

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности - образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 71 чел., вместимость 381 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее здание, двухэтажное, кирпичное, материал лестниц- бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

7. Количество и назначение входов - 5, один главный и 4 запасных

8. Год постройки - 1971

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		80 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		маршрутный автобус, остановка "Школа"	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет

Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1.5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0.72 м	К,О	ремонт	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О,С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0.025 м	К,С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К,С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет			
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К, О,С		

	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	4 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 х 1,8 м	6 м нет	К		не требуются
	Указатели направления движения	наличие	есть	К, Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С		
	Места отдыха	наличие	нет	К, О		не требуются
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		есть			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	20 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	-	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
	Открытая лестница		нет			
	Пандус на рельефе		нет			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,75 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,5 x 4 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет			
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	есть	К, О	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет			
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	есть			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О	установка	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет		установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О,С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О.С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О,С	установка	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О,С	установка	
	Пандус наружный	наличие	есть			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	0.92 м	К	ремонт	
	Уклон	$\leq 8\%$	< 6%	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,4 м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	установка	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		

	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет			
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет			
48	Тамбур		+			
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2.3 x 2 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	2 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,015 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Пандус переносной	наличие	нет			
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет			
	- мобильный	наличие	нет	К		
8,9	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2.5 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
8	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О,С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет			
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет			

	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Пандус внутренний на этаже		нет			
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О,С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	С одной стороны	О,С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0.8м	О		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0.4м	О		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Обслуживание в кабинетах начальных классов № 117 и 120		4			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0.03	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
	Обслуживание в кабинетах информатики					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	-	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7 м	К, О		
3-3	Обслуживание в кабинете физики					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		

	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
19-3	Обслуживание в кабинете химии					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
	Обслуживание в учебной аудитории					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
	Обслуживание в кабинете технологии № 108					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		

	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол-верстак с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
	Обслуживание с перемещением в столовой					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К		
	Обслуживание с перемещением в библиотеке					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К		
	Актовый зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	2%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет			
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет			

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Санузел для инвалидов универсальный (1 этаж и 2 этаж)	наличие	3		установка	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет		установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7 м	К, О	установка	
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет		установка	
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К	установка	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	нет	К	установка	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	установка	
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет			
	Санузел с кабиной для инвалидов	наличие	2		установка	
	Знак доступности помещения	наличие	нет		установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет		установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0.9			
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу,	0,3 м	нет		установка	

	ощущаемая ногой или тростью (ширина)					
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1			
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м			
	• габариты (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,8 x 1,65 м			
	- опорные поручни	наличие	нет		установка	
	в т.ч. откидные	наличие	нет		установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет		установка	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	нет		установка	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет		установка	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет		установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет		установка	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет		установка	
	Писсуар в мужском туалете располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет		установка	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет		установка	
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет		установка	
	Душевая кабина	наличие	нет			

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г,С	установка	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г,С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	нет	К, О, Г,С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	нет	К, О, Г,С	установка	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г,С	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г,С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г,С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	нет	К, О, Г,С	установка	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г,С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт)	нет	С,Г	установка	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г,С	установка	

Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К,С,О,Г	установка	
---	---------	-----	---------	-----------	--

7. ВЫВОДЫ

1. Территория, входная группа, пути движения, отдельные зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения и средства информации объекта соответствуют требованиям доступности
2. Входная группа: требуется устройство пандуса, установка поручней на пандусе, установка припорожных пандусов в тамбуре
3. Пути движения на объекте соответствуют нормам доступности
4. Зона оказания услуги: требуется установка пандусов припорожных пандусов в кабинет, установка тактильной и визуальной информации.
5. Санитарно- бытовые помещения: требуется установить дверные блоки соответствующей ширины, установить опорные поручни на раковинах, крючки для костылей, тактильной направляющей к унитазу, установка писсуара, оборудование системой тревожной сигнализацией.
6. Средства информации и телекоммуникаций на объекте: требуется установка визуальных средств информации о предоставлении услуги, указателей, пиктограммы, тактильные средств информации о предоставлении услуги на кабинах санитарно- бытовых помещений.

Представитель рабочей группы
Инженер МБУ Управления по строительству
(должность)

_____ (Марин В.В.)
подпись (фамилия, и.о.)

Представитель организации
директор
(должность)

_____ (Калмыкова О.Н.)
(подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

Дата заполнения
«_21_»_ноября_2016 г.

Дата заполнения
«_21_»_ноября_2016 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).